

Lietus užpylė Kupiškio viešąją biblioteką

Redakciją pasiekė skaitytojų informacija, neva prieš Mindaigines lietus buvo užpylęs neseniai renovuotą Kupiškio viešąją biblioteką. Į biblioteką tą kartą užsukę lankytojai pasakojo matę, kaip valytojos kibirais iš bibliotekos sėmė vandenį, gręžė permirkusius kilimus, o baltos sienos vietomis net persisunkė iki juodumo. „Ar tai dėl rangovo broko, ar dėl kitų priežasčių? Ar nenukentėjo knygos?“ – domėjosi kupiškėnai.


Kristina VALYTĖ

BUVO TOKS INCIDENTAS

Bibliotekos direktorius Algirdas Venckus patvirtino, jog tiesa, kad biblioteka buvo paplūdusi vandeniui.

„Ačiū kupiškėnams, kurie domisi. Buvome susidūrę su tokiais sunkumais. Taip nutiko dėl per didelio iškritusių kritulių kiekio vienu metu.“

Nukelta į 2 p.



Lietus buvo užliejęs Kupiškio viešąją biblioteką. Daugiausia kliuvo vaikų erdvei. Autorės nuotrauka

Atkelta iš 1 p.

„Lietvamzdžių diametras prietaikytas tik vidutiniam kritulių kiekiui. Nuotekų sistema taip pat neatlaikė apkrovos, nepakankamas tinklų pralaidumas.

Taip, buvome užlieti tiek iš viršaus, tiek iš apačios. Kliuvo vaikų erdvei, skaityklai ir kitoms zonoms. Teko surinkti perteklinį vandenį, pagelbėjo ir patalpų vėdinimas. Džiaugiamės, kad avarija nepakenkė bibliotekos spaudiniams, dokumentams, tad išsireikalauti už patirtus nuostolius iš draudimo kaip ir nėra dėl ko“, – kalbėjo A. Venckus.

Pasak bibliotekos direktoriaus, tai globali problema, ypač mieste, kur iškloti vien trinkelėmis. Po tos dienos lietaus buvo užpilti ir kai kurių kupiškėnų namų rūšiai. Tai

bus pamoka labiau pasiruošti nenumatytiems atvejams.

RANGOVO KALTĖS NEJŪVELGIA

Komentarą šiuo klausimu pateikė ir Savivaldybės Infrastruktūros skyriaus vedėjas Mažvydas Šalkauskas: „Manome, kad dėl Kupiškio viešosios bibliotekos pastato sienų ir grindų užpylimo (dėl smarkios liūtis) nėra darbus atlikusio rangovo kaltės. Tikėtina, kad smarkiai lyjant virš terasos, kuri yra virš vaikų skyriaus, susikaupė didelis kiekis vandens, kuris nespėjo nutekėti per vandens nuleidimo vamzdį, pakilo iki greta nuleidimo vamzdžio esančių durų ir pro durų staktos ir varčios nesandarumus pateko į patalpų vidų.“